Bulletin de veille hydrologique

Sécheresse

 # 8

Le 30 Octobre 2026

BASSIN DU LOING
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Agir ensemble au service des rivières

Situation hydrologique actuelle


Les précipitations enregistrées en octobre ont marqué une évolution par rapport au mois de septembre, particulièrement sec. D'après les relevés provisoires des stations, le cumul atteint environ 48,6 mm à Amilly et 49,3 mm à Nemours pour les données disponibles à ce stade du mois.

Ces apports ont pu soutenir localement les écoulements, sans pour autant effacer les déficits accumulés au cours des semaines précédentes. Les températures sont restées au-dessus des normales de saison. La température moyenne calculée à partir des températures minimales et maximales s'établit autour de 13,9 °C à Amilly et 14,4 °C à Nemours, soit environ 1,6 °C et 1,8 °C de plus que les normales 1991–2020. Les conditions météorologiques d'octobre ont donc apporté davantage de pluie, mais la douceur persistante et la répartition des précipitations dans le temps ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une amélioration durable de la ressource en eau.

Sur le périmètre de l'EPAGE du Bassin du Loing, la situation s'améliore sur plusieurs secteurs, mais demeure très contrastée selon les cours d'eau et les zones de gestion.

Sur la rive droite, le Betz est placé en alerte renforcée. La Cléry est en alerte, ce qui traduit une situation moins dégradée que sur les secteurs les plus sensibles, sans pour autant signifier un retour à la normale. Dans l'Yonne, l'Ouanne reste également en alerte renforcée. Les niveaux de restriction peuvent différer d'un département à l'autre pour un même cours d'eau, car ils sont définis par zone de gestion et par arrêté préfectoral.

Sur la rive gauche, le Loing est en vigilance en Seine-et-Marne et en alerte dans le Loiret. La situation du Fusin reste préoccupante : des secteurs apparaissent en alerte, tandis que d'autres demeurent en crise.



Dans le Loiret, des zones des bassins du Solin, du Puiseaux et du Vernisson restent également en crise. La carte montre ainsi une amélioration localisée, mais les restrictions les plus fortes restent en vigueur sur plusieurs secteurs. Les mesures prévues par les arrêtés préfectoraux en vigueur continuent de s'appliquer. Il convient de suivre les niveaux définis pour chaque zone de gestion.

Ce bulletin constitue le dernier bulletin sécheresse publié par l'EPAGE du Bassin du Loing pour l'année 2026. À la suite de cet épisode de sécheresse, un bilan de la situation hydrologique de l'année 2026 sera réalisé et communiqué en début d'année 2027. Bien que la publication régulière des bulletins sécheresse prenne fin pour cette année, l'équipe de l'EPAGE restera attentive à l'évolution de la situation hydrologique sur l'ensemble du bassin versant. Le suivi des cours d'eau se poursuivra afin de rester vigilant face à toute nouvelle évolution des conditions hydrologiques.

Secteur Montargois : Bezonde, Solin, Puiseaux et Vernisson

La situation hydrologique du bassin de la Bezonde montre une amélioration significative, avec la remise en eau de plusieurs affluents auparavant à sec, notamment le Limetin ainsi que les secteurs amont de la Motte-Bucy et du Huillard. Cette évolution témoigne d'une reprise des écoulements sur le bassin, dont la pérennité reste à confirmer lors des prochains suivis.

Sur le bassin du Solin, une amélioration notable de la situation hydrologique est observée lors des reconnaissances de terrain du 29 octobre. Les écoulements ont repris sur l'ensemble du bassin, y compris au niveau du barrage de Béchereau à Vimory, où ils étaient précédemment interrompus. Cette évolution témoigne d'une amélioration des conditions hydrologiques à la suite des précipitations récentes.

Sur le bassin du Puiseaux, une reprise progressive de la présence d'eau est également constatée, principalement en lien avec la remontée du niveau de la nappe. Le secteur de Langesse constitue le seul secteur du bassin où les écoulements se sont maintenus sans interruption durant toute la période estivale, y compris au plus fort de la sécheresse. Son niveau d'eau sur ce secteur est ainsi resté relativement stable au cours de l'été.


La situation reste en revanche plus contrastée sur le bassin du Vernisson. Les quelques apparitions d'eau observées sur certains secteurs semblent principalement liées aux dernières précipitations et se traduisent essentiellement par la présence de poches d'eau, sans véritable reprise des écoulements. Le secteur situé à l'aval de la zone humide de Nogent-sur-Vernisson est le seul à avoir conservé une présence d'eau continue durant toute la période estivale. Une reprise des écoulements est désormais également observée dans le bourg de Nogent-sur-Vernisson. En revanche, les sources de La Bussière et de Boismorand ne présentent toujours aucun écoulement.

Dans l'ensemble, les précipitations récentes et la remontée du niveau de la nappe en fond de vallée ont permis une amélioration de la situation sur plusieurs secteurs des bassins du Solin et du Puiseaux. Toutefois, cette évolution reste à nuancer, notamment sur le Vernisson où les écoulements demeurent très limités. En l'absence de nouvelles précipitations, cette amélioration pourrait rester temporaire et les cours d'eau pourraient progressivement retrouver les conditions observées avant ces épisodes pluvieux.











Cléry et Betz

La situation hydrologique des bassins de la Cléry et du Betz montre une amélioration générale, avec une hausse des débits par rapport au précédent bulletin.

À la station de Ferrières-en-Gâtinais, le débit de la Cléry atteint 750 L/s au 28 octobre 2026, contre 670 L/s au 29 septembre. À Bransles, le débit du Betz s'élève à 160 L/s, contre 140 L/s à la même date. Ce dernier est de nouveau en eau en amont de Chevannes.

Malgré cette hausse générale des débits, des secteurs en assec persistent localement sur les deux bassins : les sources de la Cléry à Vernoy sur environ 600 m de linéaire ainsi que le ru de Sainte-Rose en amont immédiat de Chevannes demeurent en assec.



La Cléry
Vernoy



Le Betz
Chevannes

Fusin

La situation hydrologique du bassin du Fusin montre une amélioration notable depuis le précédent suivi. Une amélioration significative des débits est observée, avec la remise en eau de plusieurs affluents qui étaient à sec lors des précédentes observations, notamment la Rolande et le Maurepas en amont.

Le Petit Fusin présente également une évolution favorable, bien que son écoulement reste intermittent sur sa partie amont. Cette amélioration contraste avec les observations du précédent bulletin, qui faisaient état d'une remise en eau du cours d'eau à proximité de sa confluence avec le Fusin, alors que certains secteurs demeuraient fragiles.

Ainsi, la situation hydrologique du bassin du Fusin est en nette amélioration, avec une reprise des écoulements sur plusieurs secteurs. Malgré cette évolution favorable, le caractère intermittent du Petit Fusin sur sa partie amont témoigne du maintien de fragilités localisées. Il conviendra de suivre l'évolution des écoulements lors des prochains relevés afin de confirmer la pérennité de cette amélioration.



La Rolande
Corbeilles-en-Gâtinais



Le Fusin
Sceaux-du-Gâtinais

Loing


Sur le secteur du Loing en amont de Montbouy, les conditions d'étiage restent marquées. Le débit à Montbouy s'élève à 290 L/s au 30 septembre 2026, contre 180 L/s le 4 septembre, traduisant une légère remontée. Il demeure toutefois proche du seuil d'alerte renforcée fixé à 250 L/s.

À l'inverse, une diminution des débits est observée sur le Loing à la station de Saint-Martin-des-Champs. Le débit est passé de 330 L/s le 4 septembre à 200 L/s le 30 septembre, témoignant d'une dégradation de la situation sur ce secteur.

Les affluents du Loing restent également fortement impactés par les conditions de sécheresse. Le Milleron, toujours placé en situation de crise, conserve des écoulements permanents sur l'ensemble de son linéaire. En revanche, le ru de Talot à Sainte-Geneviève-des-Bois, présente des assecs sur une partie de son linéaire, illustrant la persistance de conditions hydrologiques très dégradées sur certains petits cours d'eau.



Le Milleron
Les Gévrils



Ouanne Amont

Sur l'Ouanne amont, le débit enregistré à Charny-Orée-de-Puisaye s'élève à 730 L/s au 29 octobre, contre 490 L/s le 30 septembre. Cette augmentation s'explique par les précipitations survenues au cours des dernières semaines.

Les observations de terrain font également état d'une hausse du niveau d'eau sur le Branlin à Mézilles et sur l'Ouanne à Saint-Martin-sur-Ouanne, témoignant d'une amélioration ponctuelle de la situation hydrologique en réponse aux épisodes pluvieux récents.

Toutefois, cette amélioration reste temporaire et dépendante des précipitations. En l'absence de nouveaux épisodes pluvieux, les débits et les niveaux d'eau pourraient progressivement retrouver les conditions observées avant ces pluies. La situation hydrologique demeure donc fragile et nécessite une vigilance particulière dans les prochaines semaines.



La Branlin
Mézilles



L'Ouanne
Saint-Martin-sur-Ouanne

Lunain

L'amont du Lunain reste placé en niveau d'alerte. Malgré les dernières précipitations, la situation hydrologique demeure contrastée et certains secteurs continuent de montrer des signes de fragilité. Au 28 octobre 2026, le débit mesuré à Paley est de 200 L/s, contre 230 L/s au 2 octobre, traduisant une poursuite de la baisse des écoulements sur ce secteur. À Épisy, le débit atteint 420 L/s, contre 320 L/s au 2 octobre, témoignant à l'inverse d'une hausse du débit en aval.

Les observations de terrain réalisées le 27 octobre montrent qu'à La Mouchetterie, sur la commune de Courtoin, les écoulements sont toujours présents, mais restent perturbés. Une légère diminution des écoulements est également observée depuis le précédent suivi, malgré les précipitations récentes.

Sur le secteur médian, aux Fontaines, à Lorrez, la source principale reste active, tandis que la seconde source continue de s'affaiblir. Une diminution de sa hauteur d'eau d'environ 5 cm a été constatée, témoignant de la fragilité persistante de l'alimentation du cours d'eau par les sources sur ce secteur.

Ainsi, malgré les dernières pluies et la hausse du débit observée à Épisy, la baisse du débit à Paley et l'affaiblissement persistant de la seconde source aux Fontaines montrent que les précipitations n'ont pas permis d'améliorer durablement la situation sur l'ensemble du Lunain. La vigilance reste donc de mise, notamment sur les secteurs où les écoulements et l'alimentation par les sources demeurent fragiles.




Le Lunain
La Mouchetterie

Orvanne


La situation hydrologique de l'Orvanne reste globalement stable, malgré des évolutions contrastées selon les secteurs. Le cours d'eau demeure placé en niveau d'alerte. À la station hydrométrique de Diant, le débit est actuellement de 280 L/s, contre 220 L/s lors du précédent bulletin, témoignant d'une hausse du débit mesuré en aval.

Les observations de terrain réalisées le 27 octobre à Dollot, au niveau de l'ouvrage de ralentissement dynamique (ORD), montrent toutefois que le débit continue de diminuer. Une baisse de la hauteur d'eau d'environ 5 cm a été constatée depuis le précédent suivi, indiquant un affaiblissement des écoulements sur ce secteur situé à environ 4 km des sources.

Ainsi, malgré les dernières précipitations et la hausse du débit mesuré à Diant, les écoulements restent en diminution localement à Dollot. La situation présente donc des évolutions différentes selon les points de suivi, justifiant de poursuivre la surveillance de l'évolution des débits et de la capacité des sources à soutenir durablement les écoulements de l'Orvanne.



L'Orvanne
Dollot




Situation hydrogéologique des nappes

La vidange des nappes se poursuit sur le bassin du Loing, malgré le retour des précipitations au cours du mois d'octobre. Les niveaux piézométriques restent contrastés selon les secteurs, avec une situation globalement plus favorable au nord du bassin qu'à l'amont.

Sur la rive droite du Loing, la nappe de la Craie du Gâtinais présente des niveaux généralement proches des normales saisonnières, notamment à Chéroy et Chuelles. La situation est toutefois plus préoccupante en tête du bassin, où les piézomètres de Champignelles et de Saint-Privé affichent des niveaux faibles.

Sur la rive gauche, la nappe de Beauce conserve des niveaux relativement satisfaisants à Batilly-en-Gâtinais. Malgré une haute importante des niveaux piézométriques à Villemoutiers, ces derniers restent très faibles pour cette période de l'année. À Préfontaine, le niveau demeure également inférieur aux normales, malgré une légère remontée observée au cours de la dernière semaine, tandis qu'à Nogent la nappe continue de se décharger avec un niveau encore faible.

Les tendances récentes indiquent une stabilisation et une hausse spatialement ponctuelle des niveaux de nappe, sans reprise généralisée de la recharge. À l'approche du mois de novembre, les premières précipitations automnales ne semblent donc pas encore avoir permis d'inverser durablement la tendance. La poursuite de pluies régulières au cours des prochaines semaines reste déterminante pour amorcer la recharge hivernale des nappes.




Prévisions météorologiques

Tendances du lundi 2 novembre au dimanche 8 novembre



TEMPÉRATURES
Légèrement en dessous des normales de saison



PLUIES
Temps globalement sec

Tendances du lundi 9 novembre au dimanche 22 novembre



TEMPÉRATURES
Pas de tendances significatives



PLUIES
Pas de tendances significatives

Après un mois de septembre particulièrement chaud et sec, octobre a été marqué par le retour de plusieurs épisodes pluvieux et par des températures progressivement plus proches des normales saisonnières. Ces précipitations ont permis d'humidifier les sols et l'amélioration de la situation hydrologique de certain cours d'eau sans toutefois effacer les déficits accumulés au cours des mois précédents.

Pour la semaine prochaine, Météo-France prévoit un temps globalement sec, sous l'influence de conditions anticycloniques. Les températures devraient être légèrement inférieures aux normales saisonnières et les précipitations rester limitées sur le bassin du Loing, retardant ainsi la reprise de la recharge automnale des nappes.

Les tendances demeurent incertaines sur les deux semaines suivantes, sans scénario météorologique dominant à ce stade. Un retour des perturbations atlantiques reste possible, mais l'importance des précipitations ne peut pas encore être précisée. La reprise de la recharge des nappes dépendra notamment de la quantité et de la régularité des pluies au cours des prochaines semaines.

02 38 28 55 11
contact@epageloing.fr
www.epageloing.fr
25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis