



Matériaux purgés et impacts sur le mur de protection

Des protections au pied de la falaise à remettre en état


Dès les premières opérations de purge, les protections provisoires installées au pied de la falaise le long de la RD 1084 (un mur en béton équipé d'une rehausse grillagée) ont été endommagées. Leur efficacité est désormais fortement réduite et elles ne sont plus en capacité d'arrêter une pierre ou un bloc provenant du sommet de la falaise.

La remise en service de la RD 1084 ne peut donc être envisagée sans la remise en état de ces dispositifs de protection. Ces travaux ne pourront malheureusement pas être achevés rapidement.

Les conditions de circulation en toute sécurité ne pouvant être garanties, la possibilité de réouverture de la RD 1084 s'en trouve compromise pour les vacances de la Toussaint.

Sauf aléas majeurs pouvant générer des risques pour les usagers de la route ou pour les professionnels intervenants sur le chantier, la réouverture de la RD 1084 est programmée pour le 14 décembre prochain.

Le Département remercie les riverains et les usagers de leur compréhension.



Falaise à purger et à équiper en dispositifs de protection

CONTACT PRESSE

Conseil départemental de l'Ain • Céline Moyne-Bressand
tél. 04 74 32 33 44 / 07 85 57 56 38 • celine.moyne-bressand@ain.fr



www.ain.fr