RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Bretagne

SE CHAUFFER SANS RISQUE





FAIRE ENTRETENIR ANNUELLEMENT LES CHAUDIÈRES




RAMONER CHEMINÉES ET POÊLES AU MOINS UNE FOIS PAR AN



AÉRER 10 MINUTES PAR JOUR



NE PAS BOUCHER LES AÉRATIONS



PAS DE CHAUFFAGE D'APPOINT + DE 2 H CONSÉCUTIVES



PAS DE CHAUFFAGE IMPROVISÉ



PAS DE GROUPE ÉLECTROGÈNE EN INTÉRIEUR

LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ INODORE, INVISIBLE ET TOXIQUE.

Pour éviter les accidents parfois mortels, adoptez les bons gestes.

EN CAS DE SYMPTÔMES



VERTIGE



NAUSÉE




MAUX DE TÊTE



FATIGUE

AYEZ LES BONS RÉFLEXES



AÉRER
LE LOGEMENT



ARRÊTER
LES APPAREILS
DE CHAUFFAGE ET
DE CUISSON



SORTIR DU LOGEMENT
OU DU BÂTIMENT



APPELER LES SECOURS

112 LES URGENCES

18 LES POMPIERS

114 POUR LES MALENTENDANTS



ATTENDRE L'AUTORISATION
DES POMPIERS
OU DU CHAUFFAGISTE
POUR Y RETOURNER

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars
Agence Régionale de Santé
Bretagne