

Secteur MONTARGOIS : Bezonde, Solin, Puiseaux et Vernisson

Pas de changement notable observé sur le bassin de la Bezonde. Les débits demeurent très faibles. Des assecs persistent en tête des bassins du Huillard et de la Motte-Bucy. Sur l'affluent de la Poterie, des assecs persistent sur l'intégralité du linéaire.

La situation du Solin apparaît en légère amélioration par rapport à celle observée précédemment, malgré l'absence de précipitations significatives. Les sources du Solin et de ses affluents présentent toujours de bons écoulements. Une reprise des écoulements est également observée au niveau du barrage de Béchereau à Vimory, secteur qui avait été identifié en rupture d'écoulement lors de la prospection du 14 août. La situation demeure toutefois contrastée selon les secteurs du bassin.

Une évolution notable a été observée sur le Puiseaux au niveau de Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, route des Giards, où de l'eau est de nouveau présente. Celle-ci est toutefois stagnante. Des observations complémentaires pourront être réalisées afin de déterminer si cette remise en eau concerne un secteur plus large ou si elle reste localisée à cette zone. Ce phénomène est semblable à celui du Fusin.

À l'aval de la zone humide de Nogent-sur-Vernisson, une hausse des hauteurs d'eau est également observée par rapport aux précédents relevés, avec le maintien d'un léger écoulement. Il s'agit actuellement du seul secteur du Vernisson où la présence d'eau est observée.

Sur le Puiseaux, à l'aval du pont de Langesse, les hauteurs d'eau évoluent peu, mais un très faible écoulement persiste.

Par ailleurs, l'étang situé dans le bourg de Langesse poursuit son assèchement. Une situation de stress est désormais observée sur les poissons présents dans l'étang. Un rapprochement avec la commune est envisagé afin de vérifier la situation et de les sensibiliser à cette problématique.

Pour le reste du bassin, les cours d'eau restent en assec complet et toujours en crise.

